



检 测 报 告

报告编号: PR210219H02

项目名称: 2021 年第一季度地下水检测

委托单位: 德州实华化工有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 02 月 26 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意,不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告(全文复制),应由我公司加盖“检验检测专用章”确认,未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样,报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方,我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议,请于收到本报告之日起十五日内(以邮戳为准)向我公司提出,逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话(传真): 0534-2327369

邮政编码: 253000

电子邮箱: sdprhj@163.com

地 址: 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	德州实华化工有限公司		
检测地点	DZDXS010014 德州实华 1#地下水监测井、DZDXS010015 德州实华 2#地下水监测井；DZDXS010016 德州实华 3#地下水监测井		
联系人	吴玉华	联系电话	13256269798
检测类别	委托检测		
样品类别	地下水		
检测项目	氯乙烯、1,2-二氯乙烷、间/对-二甲苯、邻二甲苯		
采样日期	2021.02.23		
检测日期	2021.02.24		
检测结论	仅提供检测数据，不做结论。 编制人: 郭西新 审核人: 李建华 签发人: 马梦然 (检验检测专用章) 签发日期: 2021年 2 月 26 日 检验检测专用章 3714022002787		

一、检测结果

1、地下水水检测结果

(1) 样品信息						
采样日期	采样点位	井深 (m)	埋深 (m)	水温 (℃)	样品编号	样品状态
02.23	DZDXS010014 德州实华 1#地下水监测井	10.0	3.63	9.7	210219H02DX111	无色无味液体
	DZDXS010015 德州实华 2#地下水监测井	10.0	2.74	9.5	210219H02DX211	无色无味液体
	DZDXS010016 德州实华 3#地下水监测井	10.0	3.53	9.3	210219H02DX311	无色无味液体
(2) 检测结果						
采样日期	检测项目	计量单位	检测结果			
			DZDXS010014 德州实华 1#地下水监测井	DZDXS010015 德州实华 2#地下水监测井	DZDXS010016 德州实华 3#地下水监测井	
02.23	氯乙烯	μg/L	5L	5L	5L	
	1,2-二氯乙烷	μg/L	4L	4L	4L	
	间/对-二甲苯	μg/L	8L	8L	8L	
	邻二甲苯	μg/L	4L	4L	4L	
备注：“检出限 L”表示检测结果低于检出限或未检出。						


二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品名称	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
地下水	氯乙烯	HJ 810-2016 顶空/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用仪 YQ067	5μg/L
	1,2-二氯乙烷			4μg/L
	间/对-二甲苯			8μg/L
	邻二甲苯			4μg/L

本页以下空白


三、现场采样照片



DZDXS010014 德州实华
1#地下水监测井



DZDXS010015 德州实华
2#地下水监测井



DZDXS010016 德州实华
3#地下水监测井

——报告结束——

