



171512055408



PR210702H03

检 测 报 告

报告编号: PR210702H03

项目名称: 第三季度地下水检测

委托单位: 德州实华化工有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 07 月 31 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意,不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告(全文复制),应由我公司加盖“检验检测专用章”确认,未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样,报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方,我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议,请于收到本报告之日起十五日内(以邮戳为准)向我公司提出,逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话(传真): 0534-2327369

邮 政 编 码 : 253000

电 子 邮 箱 : sdprhj@163.com

地 址 : 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	德州实华化工有限公司		
检测地点	DZDXS010014 德州实华 1#地下水监测井、DZDXS010015 德州实华 2#地下水监测井、DZDXS010016 德州实华 3#地下水监测井		
联系人	宋春广	联系电话	13256229593
检测类别	委托检测		
样品类别	地下水		
检测项目	氯乙烯、1,2-二氯乙烷、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯		
采样日期	2021.07.16		
检测日期	2021.07.17-07.20		
检测结论	仅提供检测数据, 不做结论。 编制人: 张玉霞 审核人: 李建新 签发人: 吕梦然 (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 7 月 31 日		

一、检测结果

1、地下水检测结果

(1) 样品信息							
采样日期	采样点位	经纬度	井深 (m)	埋深 (m)	水温 (℃)	样品状态	样品编号
07.16	DZDXS010014 德州 实华 1#地下水监测井	E116.352930° N37.508420°	10	3.15	20.8	无色无味液体	210702H03 DX111
	DZDXS010015 德州 实华 2#地下水监测井	E116.357620° N37.513820°	10	1.59	22.4	无色无味液体	210702H03 DX211
	DZDXS010016 德州 实华 3#地下水监测井	E116.371573° N37.507420°	10	2.43	19.2	无色无味液体	210702H03 DX311
(2) 检测结果							
采样日期	检测项目	计量单位	检测结果				
			DZDXS010014 德州 实华 1#地下水 监测井	DZDXS010015 德州 实华 2#地下水 监测井	DZDXS010016 德州 实华 3#地下水 监测井		
07.16	氯乙烯	µg/L	0.7L	0.7L	0.7L		
	1,2-二氯乙烷	µg/L	4L	4L	4L		
	对二甲苯	µg/L	2L	2L	2L		
	间二甲苯	µg/L	2L	2L	2L		
	邻二甲苯	µg/L	2L	2L	2L		
备注：“检出限 L”表示检测结果低于检出限或未检出。							

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品名称	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
废水	氯乙烯	HJ 810-2016 顶空/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联 用仪 YQ067	0.7µg/L
	1,2-二氯乙烷			4µg/L
	对二甲苯	HJ 1067-2019 顶空/气相色谱法	气相色谱仪 YQ002-03	2µg/L
	间二甲苯			2µg/L
	邻二甲苯			2µg/L


三、现场采样照片



DZDXS010014 德州实华
1#地下水监测井



DZDXS010015 德州实华
2#地下水监测井



DZDXS010016 德州实华
3#地下水监测井

——报告结束——